

2.3.4. Наличие знаков, предупреждающих об опасности поражения электрическим током.

Отсутствуют знаки, предупреждающие об опасности поражения электрическим током, которые должны быть нанесены на внешнюю сторону РУ 0,4 кВ, электрощитовых: Тамбовский районный дом культуры, филиал с. Новоалександровка, филиал с. Привольное, филиал с. Придорожное, филиал с. Свободка, филиал с. Жариково, филиал с. Толстовка, филиал с. Липовка, филиал с. Лазаревка, филиал с. Козьмодемьяновка, филиал с. Чуевка, филиал с. Раздольное, филиал с. Гильчин, филиал с. Муравьёвка, нарушен пункт 2.2.20 ПТЭЭП.

2.3.5 Наличие маркировок и надписей.

На дверях распределительных устройств отсутствуют надписи указывающие их наименование и диспетчерский номер (например: ЩУ-I. РЩ-II. ЩО-IV): Тамбовский районный дом культуры, филиал с. Новоалександровка, филиал с. Привольное, филиал с. Жариково, филиал с. Лермонтовка, филиал с. Садовое, филиал с. Лозовое, филиал с. Толстовка, филиал с. Липовка, филиал с. Лазаревка, филиал с. Чуевка, филиал с. Гильчин, филиал с. Муравьёвка, филиал с. Красное, нарушен пункт 2.2.20 ПТЭЭП.

В щитах освещения, возле автоматических выключателей отсутствуют надписи с указанием наименования электроприёмников, соответственно через них получающих питание, Тамбовский районный дом культуры, филиал с. Привольное, филиал с. Придорожное, филиал с. Свободка, филиал с. Лазаревка, филиал с. Козьмодемьяновка, филиал с. Муравьёвка, филиал с. Красное, нарушен пункт 2.12.5 ПТЭЭП.

Соблюдение техники безопасности при эксплуатации электроустановок имеет отступления от действующих нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования в сфере безопасности электрических установок и сетей.

2.4. Техническое состояние электроустановок.