

	получающих питание, Тамбовский районный дом культуры, филиал с. Привольное, филиал с. Придорожное, филиал с. Свободка, филиал с. Лазаревка, филиал с. Козьмодемьяновка, филиал с. Муравьевка, филиал с. Красное.		
12	в светильниках отсутствуют защитные плафоны, там, где они должны быть (предусмотренные заводом изготовителем): Тамбовский дом культуры, филиал с. Николаевка, филиал с. Садовое, филиал с. Липовка, филиал с. Лазаревка, филиал с. Козьмодемьяновка, филиал с. Муравьевка.	пункт 2.12.7 ПТЭЭП	юридическое лицо
13	двери электрощитовых открываются во внутрь, двери выполнена из сгораемого материала: филиал с. Свободка, филиал с. Жариково, филиал с. Садовое, филиал с. Толстовка, филиал с. Липовка.	пункт 7.1.29 ПУЭ	юридическое лицо
14	возле рукояток рубильников РУ 0,4 кВ отсутствуют надписи указывающие положение ножей рубильника («включено»; «отключено»): филиал с. Новоалександровка, филиал с. Свободка, филиал с. Жариково, филиал с. Косицино, филиал с. Лозовое, филиал с. Толстовка, филиал с. Липовка, филиал с. Козьмодемьяновка, филиал с. Чуевка, филиал с. Гильчин, филиал с. Муравьевка, филиал с. Красное.	пункт 2.2.15 ПТЭЭП	юридическое лицо
15	жилы вводных кабелей не опрессованы: филиал	пункт 2.1.22 ПУЭ	юридическое лицо