

	с. Новоалександровка, филиал с. Жариково, филиал с. Лозовое.		
16	металлические части РУ-0,4 кВ подверглись воздействию коррозии: Тамбовский дом культуры, филиал с. Свободка, филиал с. Косицино, филиал с. Толстовка, филиал с. Липовка.	пункт 4.1.6 ПУЭ	юридическое лицо
17	в рубильниках вводных устройств отсутствуют рукоятки: филиал с. Придорожное, филиал с. Свободка, филиал с. Лозовое.	пункт 2.2.40 ПТЭЭП	юридическое лицо
18	провода, находящиеся в пределах сцены проложены не в металлических трубах: Тамбовский дом культуры; филиал с. Садовое; филиал с. Козьмодемьяновка; филиал с. Толстовка.	пункт 7.2.53 ПУЭ	юридическое лицо
19	филиал с. Привольное: ввод в здание выполнен через окно, не через специализированный проём, внутри здания провод не закреплён.	пункт 2.1.79 ПУЭ	юридическое лицо
20	филиал с. Свободка: в спортзале металлоконструкции по которым проложены провода сети освещения не имеют защиты при косвенном прикосновении (нет соединения с системой уравнивания потенциалов, посредством нулевого защитного проводника); в спортзале соединение проводов, находящихся на металлоконструкциях, выполнено без соединительных и ответвительных коробок.	пункт 1.7.76 ПУЭ пункт 2.1.26 ПУЭ	юридическое лицо
21	филиал с. Жариково: соединение проводов светильника на входе в здание выполнено без соединительной	пункт 2.1.26 ПУЭ пункт 1.7.49 ПУЭ	юридическое лицо