

	с. Жариково; филиал с. Косицино; филиал с. Лазаревка.		
9.	отсутствуют знаки, предупреждающие об опасности поражения электрическим током, которые должны быть нанесены на внешнюю сторону РУ 0,4 кВ, электрощитовых: Тамбовский районный дом культуры, филиал с. Новоалександровка, филиал с. Привольное, филиал с. Придорожное, филиал с. Свободка, филиал с. Жариково, филиал с. Толстовка, филиал с. Липовка, филиал с. Лазаревка, филиал с. Козьмодемьяновка, филиал с. Чуевка, филиал с. Раздольное, филиал с. Гильчин, филиал с. Муравьевка.	пункт 2.2.20 ПТЭЭП	юридическое лицо
10	на дверях распределительных устройств отсутствуют надписи указывающие их наименование и диспетчерский номер (например: ЩУ-I. РЩ-II. ЩО-IV): Тамбовский районный дом культуры, филиал с. Новоалександровка, филиал с. Привольное, филиал с. Жариково, филиал с. Лермонтовка, филиал с. Садовое, филиал с. Лозовое, филиал с. Толстовка, филиал с. Липовка, филиал с. Лазаревка, филиал с. Чуевка, филиал с. Гильчин, филиал с. Муравьевка, филиал с. Красное.	пункт 2.2.20 ПТЭЭП	юридическое лицо
11	в щитах освещения, возле автоматических выключателей отсутствуют надписи с указанием наименования электроприёмников, соответственно через них	пункт 2.12.5 ПТЭЭП	юридическое лицо