

13. Филиал с. Толстовка: провода сети электроосвещения не имеют прочного крепления к поверхностям стен, нарушен пункт 2.1.4 ПУЭ; вводной кабель (внутри здания) не закреплён на стене, нарушен пункт 2.1.4 ПУЭ; выход кабеля из электрощитовой выполнен не через специализированный проём, нарушен пункт 2.1.79 ПУЭ; распределительные коробки, выключатели не закреплены, нарушен пункт 2.1.4 ПУЭ; в фойе провода сети электроосвещения проложены на высоте ниже 2 м от уровня пола, нарушен пункт 2.1.52 ПУЭ.

Техническое состояние электроустановок имеет отступление от действующих нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования в сфере безопасности электрических станций и сетей.

### **3. Проверка соблюдения требований правил относящихся к теплоэнергетике.**

МАУ «Тамбовский районный Дом культуры» является потребителем тепловой энергии. Тепловую энергию потребляет на основании договоров, действующих с 01.01.2017 по 30.06.2017 с муниципальным унитарным предприятием «Тамбовские коммунальные системы», обществом с ограниченной ответственностью «Сервис», обществом с ограниченной ответственностью «Раздольненское», обществом с ограниченной ответственностью «Садовский теплосервис-1». Общая тепловая нагрузка за прошлый год составила 4768 Гкал/год.

Эксплуатация тепловых энергоустановок предприятия осуществляется с нарушением требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. В штате предприятия отсутствует теплотехнический персонал. Договор на обслуживание тепловых установок со специализированной организацией не заключен.

Не назначено лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок предприятия, нарушены требования