

5.	сроки проведения очередных профилактических испытаний электроустановок нарушены.	пункт 1.2.2 ПТЭЭП	юридическое лицо
6.	для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним, распоряжением руководителя организации ответственный работник из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III не назначен, журнал инвентарного учёта переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним отсутствует.	пункт 3.5.10 ПТЭЭП	юридическое лицо
7.	производственный не электротехнический персонал, выполняющий работы при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, на I группу по электробезопасности не проинструктирован. Журнал инструктажей установленной формы отсутствует. Утверждённый перечень должностей и профессий, подлежащих аттестации на первую группу по электробезопасности отсутствует.	пункт 1.4.4 ПТЭЭП	юридическое лицо
8.	двери распределительных устройств, электрощитовых не заперты на замки: Тамбовский районный дом культуры; филиал с. Новоалександровка; филиал с. Привольное; филиал	пункт 2.2.4 ПТЭЭП	юридическое лицо